



## FICHA TECNICA: NOMBRE DEL PRODUCTO **FONDO ANTIOXIDO**

(para metales ferrosos)

**CARACTERÍSTICAS GENERALES** · Diseñado para impedir y detener la oxidación.  
· De fácil aplicación y rápido secado, forma una película dura, lisa y mate que asegura una base ideal para la pintura de terminación.

---

**Usos: Metales Ferrosos:** Rejas Muebles Puertas Ventanas Siempre debe cubrirse con pintura de terminación.

---

**Descripcion:** Fondo antióxido

**COMPOSICIÓN:** Resinas sintéticas, pigmentos, aditivos, solvente.

**RESISTENCIA:** Apto para uso en interiores y exteriores; resiste el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas. No es adecuado para contacto directo con ácidos y álcalis.

**ENVASES:** 250 cm<sup>3</sup>, 500 cm<sup>3</sup>, 1 litro y 4 litros

**TIEMPO DE SECADO:** A 25°C 3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. Intervalo entre manos 8 horas.

**MODO DE APLICACIÓN:** Aplicar a pincel, rodillo o soplete.

**LIMPIEZA DE UTENSILIOS:** Limpiar los utensilios con AGUARRÁS que es el diluyente que se debe utilizar para los productos sintéticos.

**CANTIDAD DE MANOS** 2 manos.

**DILUYENTE RECOMENDADO:** AGUARRAS MINERAL

**ACABADO:** Mate

**COLOR** Rojo Óxido

**RENDIMIENTO TEÓRICO** (m<sup>2</sup> /litro por mano) 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

Se recomienda una dilución hasta 5% con aguarrás mineral.

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Superficie nueva: eliminar el óxido con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico.

Desengrasar con aguarrás mineral y aplicar el fondo. Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar el fondo en las zonas expuestas

**INSTRUCCIONES** · Aplicar una mano del producto diluido con hasta un 5% de aguarrás mineral asegurando la perfecta cobertura del metal a proteger. La segunda mano puede aplicarse sin diluir o diluido con hasta un 5% de aguarrás mineral. · Aplicar a pincel, rodillo o soplete. · Limpiar los utensilios con aguarrás mineral. · La mejor acción protectora se logra aplicando la pintura de terminación entre 8 y 72 horas después de aplicado el fondo.

**MANTENIMIENTO** Repetir el procedimiento ante la aparición de signos de deterioro en la superficie.